

- **Appartement n°2** : (dans l'axe de circulation de la cour, première porte droite, rez-de-chaussée sur cour)

Je frappe à la porte palière, personne ne répond à mes appels.

Le serrurier procède à l'ouverture forcée.

Il s'agit d'un studio se composant d'une pièce avec un coin cuisine et une salle d'eau.

La salle d'eau se compose d'un siège de WC, d'une vasque et d'une cabine de douche.

Le plafond est recouvert de traces de moisissures et de traces jaunâtres.

La pièce de vie est pourvue d'une fenêtre à deux vantaux donnant sur la cour, un cumulus et un tableau électrique.

Une armoire, un réfrigérateur et un lit sont visibles dans cette pièce.

Faisant face en entrant, à gauche de la porte donnant sur la salle d'eau, se trouve un coin-cuisine à l'état d'usage.









