

- **Appartement n°4** : (dans l'axe de circulation de la cour, porte fond face, rez-de-chaussée sur cour)

Je frappe à la porte palière, personne ne répond à mes appels.

Le serrurier procède à l'ouverture forcée.

Il s'agit d'un studio se composant d'une pièce avec un coin cuisine et une salle d'eau.

Passant la porte palière, j'entre dans un couloir au bout duquel se trouve la pièce de vie.

Cette dernière est pourvue d'une fenêtre de toit et d'un tableau électrique.

Une armoire, un réfrigérateur et un lit sont visibles dans cette pièce.

A droite en entrant dans la pièce de vie se trouve un coin-cuisine en bon état.

Dans traces d'infiltration sont visibles sur la partie du plafond située au-dessus de ce dernier.

La salle d'eau se compose d'un siège de WC, d'une vasque, d'une cabine de douche et d'un cumulus.

Des traces de coulures jaunes sont visibles sur ce dernier.

Le plafond est recouvert de traces de moisissures et de traces jaunâtres.













